CLEAR MATE -4110

TRANSPARENTE DE POLIURETANO MATE

Descripción de producto

Transparente de poliuretano acrílico alifático de 2 componentes para uso automotriz, de alta resistencia a la intemperie y acabado **MATE**
El transparente de poliuretano **CLEAR MATE -4110** proporciona una capa de apariencia mate permanente y **resistente al rayado.** De fácil aplicación

***GARANTIA REFORZADA CON LA ADICIÓN DE ADITIVOS UV**

PRESENTACIÓN:
4 L



Relación de mezcla

- En un recipiente limpio agregar **1 L** de Clara **CLEAR MATE 4110** parte A.
- Agregar **250 ml. de Catalizador Universal** parte-B.
- Mezclar perfectamente, **dar un tiempo de inducción de 15 minutos agregar**:
- **250 ml. de Reductor acrílico universal.** Mezclar colar y aplicar.

rhventasautomotive@gmail.com

CLEAR MATE -4110

TRANSPARENTE DE POLIURETANO MATE

Substrato recomendado

Aplicar sobre sistema Base Color. También se puede aplicar sobre esmalte acrílico catalizado, esmalte secado rápido catalizado y esmalte de poliuretano.
Para aplicación en sistemas base color aplicar después de 30 minutos de aplicada la última mano de color y máximo 3 horas para lograr una buena adherencia entre capas. Si se excediera del tiempo asentar con lija fina y aplicar otra mano de base color para generar nueva adherencia.

Recomendación de aplicación

- Aplicar dos manos medianas.
- Dejar secar por 15 minutos antes de aplicar la segunda mano.

Tiempo de secado y lijado

Tiempo de secado:

CATALIZADOR STD

- Libre al polvo 10 minutos.
- Libre al tacto 3 hrs.
- Para refallar 72 hr

Tiempo de lijado:

- 12 hrs

CATALIZADOR EXPRESS

- Libre al polvo 7 minutos
- Libre al tacto 3 hrs
- Para refallar 24 hrs

rhventasautomotive@gmail.com

CLEAR MATE -4110

TRANSPARENTE DE POLIURETANO MATE



Pot life

4 horas.



Presión de aire

30 a 40 psi



Tipo de boquilla

Boquilla 1.1 a.1.3 mm



Características físicas

% Solidos: 33 % NVP

Brillo: 16.2 Unidades a 60 Grados a dos manos medianas

VOCs: 5.8 Lb/Gal US **MEZCLA 4/1/1**



Instrucciones generales

- Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta eliminar cualquier asentamiento que tuviera el producto.
- Mezclar los componentes en la relación recomendada usando una pala dosificadora de metal o báscula.
- Dar tiempo de inducción de 15 minutos.
- Colar y aplicar.



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso del equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.